TECHNICKÝ LIST

Kalhoty lacl SIGNAL

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:	**H5902 (žlutá)** **H5918 (žlutá - zkrácená)** **H5919 (žlutá - prodloužená)** **H5905 (oranžová)** **H5922 (oranžová - zkrácená)** **H5923 (oranžová - prodloužená)** **H5934 (žluto-černé)** **H5935 (žluto-černé zkrácená)** **H5936 (žluto-černé prodloužená)** **H5963 (oranžovo-černá)**
Materiál:	**65% polyester,** **35% bavlna**
Gramáž:	**290 g/ m^2**
Velikost:	**S - 3XL** **44 - 66**

Pánské kalhoty s laclem, barva fluorescenční žlutá nebo oranžová, černo-žlutá, černo-oranžová. Reflexní stříbrný pás, šíře 6 cm pro kalhoty s laclem.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 13688:2013 (ČSN EN ISO 13688:2014) : Ochranné oděvy - Obecné požadavky.
EN ISO 20471:2013/A1:2016 (ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017): Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 1021
(Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 237/6, 603 00 Brno), číslo certifikátu 1021-19-005 ze dne 1. 9. 2020.

Kolekce SIGNAL splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020 128167 OETI.

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz

Počet kusů v kartonu:	**20 ks**
Hmotnost kartonu:	**20,5 kg**
Rozměr kartonu:	**0,102 m^3**
Dílčí balení:	**1 ks**

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.
Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.
K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I – Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz