



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] LIMA

PÁNSKÉ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM



COTTON



**STANDARD
100**

PG020 200752
OETI

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® LIMA

PÁNSKÉ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM

ARTIKL	H13006 (žlutá) H13009 (oranžová) H13002 (červená) H13161 (jasně červená) H13163 (tmavě červená) H13160 (světlá khaki) H13164 (khaki) H13165 (hnědá) H13146 (světle zelená) H13005 (zelená) H13144 (světle modrá) H13004 (středně modrá royal), H13170 (st. modrá royal prodloužená) H13149 (modrá) H13166 (opálová modř) H13003 (navy) H13008 (šedá melír) H13145 (šedá) H13162 (antracitová) H13007 (černá), H13171 (černá - prodloužená) H13001 (bílá)
---------------	---

MATERIÁL	100 % bavlna
GRAMÁŽ	160 g/m ²
VELIKOST	H13007, H13001, H13003: XS – 5XL H13004: 2XS – 7XL H13160: S – 4XL H13161: S – 3XL H13170, H13171: S – 5XL Ostatní: XS – 4XL

POPIS

Tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih.

Není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek), tudíž nepodléhá certifikaci a nemůže být označen CE.

Trička ARDON®LIMA splňují požadavky na zdravotní nezávadnost a jsou držiteli certifikace **OEKO-TEX®Standard 100**, číslo certifikátu **PG020 200 752 OETI**.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	100 ks
HMOTNOST KARTONU	18,18 kg
ROZMĚR KARTONU	0,0098 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	10 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.


Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST