

## TECHNICKÝ LIST

### Softshellová vesta VISION

#### Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H9175 (černo-oranžová)  
H9176 (modrá)  
H9177 (červená)  
H9136 (tmavě modrá)  
H9137 (zelená)  
H9199 (černo-žlutá)

Svrchní materiál: 100% polyester

Podšívka: 100% polyester, mikro polar fleece

Velikost: XS - 5XL (černo-oranžová, tmavě modrá, černo-žlutá)  
S - 4XL (červená, modrá, zelená)



Softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech active®, vnitřní strana fleece, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky  
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 5. 4. 2018.

Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace STANDAD 100 by OEKO-TEX®, číslo certifikátu PG020 199787



---

<b>Počet kusů v kartonu:</b>	<b>20 ks</b>
<b>Hmotnost kartonu:</b>	<b>10 kg</b>
<b>Rozměr kartonu:</b>	<b>0,067 m<sup>3</sup></b>
<b>Dílčí balení:</b>	<b>1 ks</b>

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---