

## TECHNICKÝ LIST

### SPIRIT 07

Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H2042 (červená)  
H2043 (černá)

Svrchní materiál: 93% polyester, 7% spandex  
Podšívka: mikro polar fleece 100% polyester

Velikost: S-XXXL



Pánská zimní zateplená softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, na spodním lemu a v kapuci stahování.

Popis: Kapsy na zip, kapsička na levém rukávu, regulovatelné manžety na rukávech, voděodolné zipy, TPU membrána, voděodolnost 10000mm, MVP 3000 g/m<sup>2</sup> / 24 hod

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky  
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 11. 10. 2018.

Kolekce SPIRIT splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace STANDAD 100 by OEKO-TEX®, číslo certifikátu PG020 199787



Počet kusů v kartonu: 10 ks  
Hmotnost kartonu: 21 kg  
Rozměr kartonu: 0,105 m<sup>3</sup> (vel. S - L), 0,119 m<sup>3</sup> (vel. XL - XXXL)  
Dílčí balení: 1 ks



Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přeppravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---