

ARDON[®] SIGNAL

MIKINA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR



REFLECTIVE



WINDPROOF



BREATHABLE



DRY AIR



**3D
SILHOUETTE**

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® SIGNAL

MIKINA

| | | |
|-----------------|---|-------|
| ARTIKL | H5956 (žluto-černá) H5929 (žluto-oranžová) H5967 (oranžovo-černá) | |
| MATERIÁL | 65 % bavlna, 35 % polyester | |
| GRAMÁŽ | 150 g/m ² | |
| VELIKOST | XS-5XL | H5956 |
| | S-4XL | H5929 |
| | S-5XL | H5967 |

POPIS

Výstražná mikina se stojáčkem splňuje parametry oděvu s vysokou viditelností. Ergonomický střih, zapínání na zip, zesílené sedlo, tvarující švy na předním dílu, 2 zipové kapsy, pružné úplety na rukávech a spodním lemu, 2 segmentované reflexní pásy na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídatné segmentované pásy na ramenou pro vyšší bezpečnost, reflexní paspule.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 25. 09. 2022



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| POČET KUSŮ V KARTONU | 20 ks |
| HMOTNOST KARTONU | 19,45 kg |
| ROZMĚR KARTONU | 0,0152 m ³ |
| DÍLČÍ BALENÍ | 1 ks |

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST