



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BOLT

VÝSTRAŽNÁ VESTA



TECHNICKÝ LIST



REFLECTIVE



BREATHABLE



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] BOLT

VÝSTRAŽNÁ VESTA

ARTIKL	H8918 (žlutá) H8919 (oranžovo-červená)
MATERIÁL	100 % polyester mesh
GRAMÁŽ	150 g/m ²
VELIKOST	S – M, L – XL, 2XL – 3XL, 4XL – 5XL

POPIS

Lehká výstražná vesta z polyesterové síťoviny, 2 horizontální pruhy na trupu, zapínání na suchý zip. Vesta je určena pro pracovníky pohybující se v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost a to za jakýchkoliv světelných podmínek.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky

Vel. S – M - Třída 1

Vel. L – XL, 2XL – 3XL, 4XL – 5XL – Třída 2

Fluorescenční vlastnosti podkladového materiálu ověřeny po 25 cyklech praní při 40°C, retroreflexní vlastnosti použitých reflexních pásů byly testovány po 25 cyklech praní při 60°C.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO a. s. Partizánske, Slovenská republika) dne 21. 12. 2023, číslo certifikátu 00347/111/1/2023.



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

POČET KUSŮ V KARTONU	100 ks
HMOTNOST KARTONU	13 kg
ROZMĚR KARTONU	0,053 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST