



ARDON

TECHNICKÝ LIST



MAXSHIELD

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:	H9093
Materiál:	PP+PE antistatická úprava
Gramáž:	65 g/m ²
Velikost:	S - XXXL

Bílý jednorázový ochranný overal s elastickou kapucí, elastickými manžetami a pasem a se zapínáním na zip krytý klopou. Tento ochranný oděv s antistatickými vlastnostmi je určen k použití v případě možného vystavení lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkému tlaku, proti radioaktivní kontaminaci částicemi, malému postřikání, proti kterému není nutná



ARDON®

úplná bariéra prostupu kapaliny (na molekulární úrovni), na ochranu proti polétavým pevným částicím a proti průniku infekčních virů. Určení vhodnosti obleku pro daný účel použití je na odpovědnosti uživatele.

Vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN ISO 13688:2013 : Ochranné oděvy - Obecné požadavky

EN 13034:2005+A1:2009 : Ochranné oděvy na ochranu proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytujícím omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6B)

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 : Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5B)

EN 1149-5:2018 : Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti

EN 14126:2003+AC:2004 : Ochrana před průnikem infekčních virů

EN 1073-2:2002 : Ochrana před radioaktivní kontaminací

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0624 (Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A, P.zza Sant'Anna, 2-21052, Busto Arsizio (VA) Itálie) dne 27. 5. 2021, číslo certifikátu CE 1505210428 - 00 - 00.

Počet kusů v kartonu:	50 ks
Hmotnost kartonu:	11,9 kg
Rozměr kartonu:	0,083 m ³
Dílčí balení:	1 ks

Oděv je určen na jedno použití, NEPOUŽÍVAT OPAKOVANĚ. Neperte, nečistěte. Před použitím zkontrolujte neporušenost oděvu, oděv nenoste v případě, že vykazuje jakékoliv vady, známky roztržení, porušení. Oděvy sami neopravujte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla. K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Výrobky skladujte a přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem, přímým slunečním světlem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

ARDON SAFETY s. r. o.

Tržní 2902/14, Přešov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz