

## TECHNICKÝ LIST

### VISION kalhoty s laclem

Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H9108 (šedé)  
H9124 (šedé zkrácené)  
H9121 (šedé prodloužené)  
H9105 (černé)  
H9130 (černé zkrácené)  
H9127 (černé prodloužené)  
H9111 (tarmac)  
H9118 (tarmac zkrácené)  
H9144 (tarmac prodloužené)  
H9184 (tmavě modré)  
H9188 (tmavě modré zkrácené)  
H9186 (tmavě modré prodloužené)  
H9192 (zelené)  
H9196 (zelené zkrácené)  
H9194 (zelené prodloužené)  
H9152 (červené)  
H9158 (červené zkrácené)  
H9155 (červené prodloužené)  
H9161 (modré)  
H9167 (modré zkrácené)  
H9164 (modré prodloužené)  
H9294 (tmavě šedé)  
H9293 (tmavě šedé zkrácené)  
H9292 (tmavě šedé prodloužené)



Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester  
Gramáž: 260 g/ m<sup>2</sup>  
Velikost: 46 - 64  
S - 3XL zkrácené/prodloužené

Montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu.

Popis: Náprsenka s kapsami, elastické šle, zesílená kolena, kapsy na nákolenníky, kapsy a poutka na nářadí.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:



ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky  
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně  
uživatelé rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a  
praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o.  
dne 12. 1. 2021.

Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem  
certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020 128167.



---

Počet kusů v kartonu:	10 ks
Hmotnost kartonu:	24 kg
Rozměr kartonu:	0,085 m <sup>3</sup>
Dílčí balení:	1 ks

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---